

Jednotky s pohonem a přívodem vzduchu 3M™




Kukla

3M™ S-855

Péče a údržba



Přejete-li si zachovat ochranu na určité úrovni, optimalizujte efektivní životnost systému a zbytečně nevynakládejte prostředky na výměnu. Je nanejvýš důležité provádět na filtračních maskách s pohonem nebo přívodem vzduchu pravidelné kontroly.



Číslo dílu 3M	
1	Límec odolný proti chemikáliím
2	Kryt zorníku pro kuklu s límcem odolným proti chemikáliím S-855E
3	Pohodlná vystýlka pro prvotřídní závěsný systém
4	Dýchací hadice, malá/střední
5	Dýchací hadice, střední/velká
6	Jednorázový kryt dýchací hadice
7	Kryt pro úpravu proudu vzduchu
8	Těsnící kroužek vzduchovodu
	Náhradní náhlavní díl bez náhlavního kříže pro kuklu S-855

VŠECHNY POŠKOZENÉ DÍLY VYMĚŇTE IHNED ZA NOVÉ. ZAJISTÍTE TÍM OCHRANU NA ODPOVÍDAJÍCÍ ÚROVNI.